

Tiré à zéro EPOLIT[®] 111 – 201-S

Tiré à zéro époxy EPOLIT[®] 111 – 201-S

INGREDIENTS :

		à 20°C	à 10°C
Résine :	EPOLIT[®] 111	17,00 Kg	19,00 Kg
Durcisseur :	EPOLIT[®] 201-S	8,50 Kg	9,50 Kg
Agent débullant :	EPOLIT[®] 314	0,15 Kg	0,15 Kg
Pigment :	EPOLIT[®] 4-RAL	2,40 Kg	2,40 Kg
Charge :	Filler X	25,00 Kg	25,00 Kg

MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 40 litres environ

Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



ou autre

Équipement de dosage du liant

Flacon doseur pour l'agent débullant

Équipement traditionnel d'appliqueur

TRAVAUX PREALABLES :

Grenailage ou ponçage de la surface

Repérage et masticage des joints de fractionnement

MELANGE :

Verser les quantités de résine, de durcisseur, de pigment et d'agent débullant dans le récipient de gâchage

Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures

Ajouter la charge, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins

APPLICATION :

Verser le mélange à recouvrement sur la dernière gâché déjà appliquée et mettre en place à l'aide du plateau.

CONSOMMATION :

1,5 Kg / m² selon l'épaisseur choisi et la qualité du support, soit pour un mélange 35 m² de couverture environ.

CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiance > à 10°C **et** T° du support point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI :

Application de la suite du complexe **EPOLIT®**.

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes
Bien ventiler les lieux d'application
Maintenir les lieux de mélange et d'application propres
Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'apporteur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Tiré à zéro EPOLIT® 111 – 201-S** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*